

# Инструкция по эксплуатации для RubbaFIX® MELTA® Mini Пистолет-аппликатор



## Запуск и эксплуатация Работа с пистолетом-аппликатором RubbaFIX® MELTA® Mini:

Включенный / выключенный переключатель с подсветкой указывает на то, что аппликатор включен или выключен.

Незначительная утечка во время разогрева аппликатора связана с расширением ремонтного состава в сопле и камере нагрева.

Мини-пистолет-распылитель RubbaFIX® MELTA® настроен на 200 ° С. Температура плавно регулируется на верхней стороне аппликатора с помощью отвертки. Правый концевой упор - максимальная температура 200 ° С. Убедитесь, что пистолет установлен на максимальную настройку для нанесения ремонтного состава.



### НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КАМЕРУ, ЕСЛИ ПИСТОЛЕТ НЕ НАХОДИТСЯ НА РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

- Как только пистолет нагреется (примерно 5 минут), выпустите весь тестовый клей из патронника, нажав на спусковой крючок, пока весь клей не распределится на куске картона.
- Чтобы заполнить ремонтным составом, откройте крышку и загрузите гранулят на расстояние до 1,5 см под нижним краем загрузочного отверстия.
- Закройте крышку и дайте аппликатору расплавить ремонтный состав.

## Регулировка спускового крючка:

Отверткой можно повернуть регулируемый винт на левой стороне корпуса аппликатора. Чем длиннее ход рычага, тем больше продукта может быть выдано за один раз.



## Нанесение ремонтного состава:

Наносить продукт следует только тогда, когда он как следует расплавится.

- **Никогда не начинайте работу без установленного сопла на пистолете.**
- **Нажимайте спусковой крючок только после того, как пистолет прогреет до рабочей температуры.**
- **Не открывайте крышку, пока пистолет-аппликатор не нагреется.**

## Замена форсунки:

Заменяйте форсунки только тогда, когда пистолет-аппликатор горячий (температура инструмента примерно 100 ° C) и пустой. Рекомендуется надевать защитные перчатки. Замена холодного сопла может повредить пистолет. Если сопло слишком горячее, продукт может вытечь.

## Решение проблем:

Возможные причины неисправности и помощь в устранении неисправностей:

Проблемы	Вероятные причины	Поиск неисправностей
Продукт не выходит через сопло, даже если клей полностью расплавлен.	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Забитое сопло</li><li>❖ Слишком низкая температура</li><li>❖ Температура слишком высокая или слишком низкая</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Отвинтите форсунку, почистите или замените</li><li>❖ Проверить температуру</li></ul>
Продукт слишком жидкий или слишком твердый	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Забита форсунка</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Проверить температуру</li></ul>
Продукт капает из сопла		<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Отвинтите форсунку, тщательно очистите или замените. Выкрутите форсунку при рабочей температуре и наденьте перчатки (опасность ожога)</li></ul>
Нет температуры	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Пистолет выключен</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Убедитесь, что пистолет правильно вставлен в розетку</li></ul>

## Технические данные:

Вес пистолета	2.69 lb / 1220 g
Источник питания	120V or 240V
мощность	500 Watt
Потребляемый ток	4.2 A at 120V / 2.1 A at 240V
Степень защиты	I
Класс защиты	IP 30
Контроль температуры	Thermostat

Ограничение температуры	Temperature controller
Рабочая Температура	68 – 392 °F / 20 – 200 °C
Постоянство температуры	±41 °F / ± 5 °C
Время нагрева	Approx. 10 min.
Общий объем камеры впрыск	0.55 lb / 250 ml Механика
Длина электр. шнура	70.9 in / 1.8 m

## Символы безопасности



- Этот символ указывает на то, что существует опасность, прежде всего, для людей, а также для оборудования и материалов.



- Осторожно горячая поверхность!
- Правила техники безопасности VBG 125 - W26
- Горячие поверхности, такие как детали машин, резервуары или материалы, а также горячие жидкости, не всегда видны. Когда этот символ прикреплен к компоненту, рекомендуется проявлять особую осторожность.



**При прикосновении к горячим поверхностям всегда надевайте защитные перчатки!**

- При работе с аппликатором надевайте защитные перчатки и защитные очки.



- Во избежание несчастных случаев прокладывайте кабели так, чтобы было безопасное передвижение

## RCM Compliance

This is to certify that the above applicator in the design marketed is in conformity with the following EMC guidelines:  
AS/NZS 61000.6.3: 2012



**RubbaFIX**®